



Crystal XP2i

Цифровые манометры Crystal XP2i



Цифровые манометры Crystal XP2i Диапазоны измерений

Модель	Диапазон	Перегрузка в % от верхнего предела
XP2i 1BAR	Цифровой манометр XP2i (-99,9...100 кПа) со штуцером CPF и переходником 1/4NPT М	650
XP2i 2BAR	Цифровой манометр XP2i (-99,9...200 кПа) со штуцером CPF и переходником 1/4NPT М	300
XP2i 7BAR	Цифровой манометр XP2i (-99,9...700 кПа) со штуцером CPF и переходником 1/4NPT М	200
XP2i 20BAR	Цифровой манометр XP2i (-99,9 кПа...2 МПа) со штуцером CPF и переходником 1/4NPT М	200



ПРИБОР СТАНДАРТ СЕРВИС

XP2i 30BAR	Цифровой манометр XP2i (-99,9 кПа...3 МПа) со штуцером CPF и переходником 1/4NPT M	200
XP2i 70BAR	Цифровой манометр XP2i (-99,9 кПа...7 МПа) со штуцером CPF и переходником 1/4NPT M	200
XP2i 140BAR	Цифровой манометр XP2i (-99,9 кПа...14 МПа) со штуцером CPF и переходником 1/4NPT M	200
XP2i 200BAR	Цифровой манометр XP2i (-99,9 кПа...20 МПа) со штуцером CPF и переходником 1/4NPT M	150
XP2i 300BAR	Цифровой манометр XP2i (-99,9 кПа...30 МПа) со штуцером CPF и переходником 1/4NPT M	150
XP2i 700BAR	Цифровой манометр XP2i (-99,9 кПа...70 МПа) со штуцером CPF и переходником 1/4NPT M	150
XP2i 1000BAR	Цифровой манометр XP2i (-99,9 кПа...100 МПа) со штуцером CPF и переходником 1/4NPT M	130

Возможна поставка с переходником ¼ BSPM или M20x1.5

Дополнительные опции

- Двухстрочный дисплей для отображения максимального, минимального, среднего значений, сдвига нуля, сигнализации перегрузки, скорости изменения давления и других параметров (опция DD);
- Приведенная погрешность 0,02% или 0,05% (опции S2 и S5 соответственно);
- Штуцер на задней панели (опция RP);
- Панельное исполнение, включая штуцер на задней панели (опция F4);
- Питание от опционного сетевого адаптера (опция 2984);
- Жесткий кейс для переноски (опция 3009);
- Водонепроницаемый кейс (опция –W).